

 3KB2-001	<h1>Aktion</h1>	Fahrzeugelektrik
	Typ: Rückrufaktion Geltungsbereich: Europe Thema: Frontscheibenwischerarm-Muttern bei Lexus IS Modelle: IS200D; IS220D; IS250; IS250C; LEXUS IS F Modellcodes: ALE20; ALE20; GSE20; GSE20; USE20	

WAS UNTERNIMMT LEXUS?

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden in Eilbriefen/Vorrang-Sendungen über die Aktion informiert. LEXUS-Händler / autorisierte Werkstätten ersetzen die Frontscheibenwischerarm-Muttern durch verbesserte.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

Modellname	Modellcode	VIN Bereich			Produktions- zeitraum
		WMI	VDS	VIS	
IS200d	ALE20L	JTH	BX2#2#	#2037744 - #2041336	3. Juni 2005 bis 26. September 2011
IS220d	ALE20L		BB2#2#	#0001008 - #0001014 #2000003 - #2041335	
IS250	GSE20L		BK2#2#	#0001015 - #0003003	
				#2000019 - #2102688	
				#5000021 - #5152533	
IS250C	GSE20L		FK2#2#	#2500018 - #2522243	
IS F	USE20L	BP2#2#	#5000106 - #5009595	13. Juli 2007 bis 4. Juli 2011	

Hinweis: Eine # bedeutet, dass an dieser Stelle verschiedene Zeichen stehen können.

WICHTIG:

- Nicht alle Fahrzeuge in diesem Bereich sind betroffen und/oder wurden in Ihrem Land verkauft.
- Die genaue Liste der Fahrgestellnummern betroffener Fahrzeuge ist bei Ihrem Lexus-Händler / autorisierten Werkstätten verfügbar.

WAS WIRD BESITZERN EMPFOHLEN, DIE WEGEN DIESER STÖRUNG BESORGT SIND?

- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem Lexus-Händler/einer autorisierten Werkstätte Kontakt aufzunehmen, um zu prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist.
- Diese Rückrufaktion wird kostenlos bei jedem LEXUS-Händler/jeder autorisierten Werkstätte durchgeführt.
- Die Besitzer werden gebeten, mit ihrem LEXUS-Händler/einer autorisierten Werkstätte Kontakt aufzunehmen, um die entsprechende Diagnose und Reparatur vorzunehmen.

BIS WANN LÄUFT DIESE AKTION?

Diese Rückrufaktion ist KOSTENLOS und zeitlich unbegrenzt für die Fahrzeugbesitzer.